



SCHEDA TECNICA

Zinco

Lo Spray allo zinco André Koch è uno zincante a freddo ad asciugatura rapida per il rivestimento anticorrosione dei metalli nudi. È indicato per ritoccare o per uniformare il colore di superfici zincate o in alluminio danneggiate con il trasporto o durante la trapanazione, la saldatura o la levigatura.

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso, continuare ad agitare per almeno 1 minuto dopo che la sfera contenuta in essa si è mossa liberamente. La superficie deve essere asciutta, priva di ruggine e di residui oleosi. Levigare leggermente e applicare almeno due mani sottili di vernice.

Colore	Zinco, chiaro
Purezza dello zinco	≥ 99%
Contenuto	400ml
Rapporto gas propellente	35 : 65
Resistenza termica	fino a circa +250°C
Punto di infiammabilità	inferiore a +21°C
Tempo di indurimento	10 - 12 ore
Tempo fuori polvere	15 minuti
Spessore di rivestimento	30 µm

Applicazione:

- Rimuovere gli eventuali residui di ruggine, levigare la superficie da verniciare, pulire e sgrassare.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti
- Distanza dello spruzzo da 15 a 20 cm
- 1 – 2 (=20-30 µm) numero mani. Far trascorrere 5 minuti tra le due mani
- Essiccazione: fuori polvere 15 min
- Al termine della verniciatura capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola di spruzzo.

Lo Spray allo zinco André Koch AG è indicato esclusivamente per lavori su carrozzerie e lattoniere. Lo zincante a freddo non è indicato come primer sottofondo.